


# ロイヤル店舗 アンカー (A1Y15) 系内め方



A部に躯体取付穴がありますが、  
アンカーの穴位置と合わないので、  
B部に  $\phi 4.5$  の穴加工をして  
系内めて下さい。