



防音・断熱内窓

LIXIL インプラス・インプラス for Renovation ふかし枠(20・40・50) 取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。


⚠ 注意 …取付けを誤った場合、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険または物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

⚠ 注意

●取付けは対応する人数で行ってください。思わぬケガをすることがあります。

●下枠が下がり障子が外れることがありますので、下記事項をお守りください。

- ・取付け面の窓枠が製品重量にたえられることを確認してください。たえられない場合は、ふかし枠下部補強部材をご使用いただくか、右図のように窓枠の下を造作材などで補強してください。
- ・ふかし枠4方用をテラス用としてお使いになる場合、右図のように窓枠の下を造作材などで補強を必ず行ってください。



■取付け上のお願い

●図中の記号は使用するねじ・部品の種類を表します。「■使用部品一覧表」を参照の上ご使用ください。

●必ず下穴を開けて指定のねじを取付けてください。

●枠は水糸などを張って、曲がりのないように取付けてください。

●窓枠強度不足防止のため、ねじで止めた後、ゆがみ・ガタツキのないことを確認してください。

●ソリや伸びを防止するため、直射日光に当たる状態で放置しないでください。

●樹脂は割れたり傷ついたりしやすいため、ぶつけたりこすったりしないでください。

軽い傷がついてしまった場合は、市販のメラミンフォーム等の研磨剤で軽くこすると目立たなくなります。

●樹脂部材ねじ止めの際は、締めすぎないでください。樹脂が割れたり、ねじが貫通したりするおそれがあります。

●樹脂材に荷重がかからないよう、保管・輸送の際は保護してください。

●窓枠の見込寸法が40mm以上あることを確認してください。見込寸法が足りないと、ふかし枠の取付ねじが外窓に干渉しふかし枠が取付けできません。

■使用部品一覧表

	本体	ふかし枠取付け用					本体枠取付け用					コーナー部品取付け用	
		Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	Ⓛ	Ⓚ	Ⓛ
ふかし枠 20	引違 い 開 き ・ テ ラ ス ド ア	丸木ねじ φ3.5×25	ナベタッピン ねじ φ4×40	施工ピン	施工ピン 位置決め ラベル	ねじガイド パイプ	皿ドリルねじ φ4×16	なべドリル ねじ φ4×25	特平ドリル 小ねじ φ4×32	スペーザー	バインド ドリルねじ φ4×18	コーナー ^(ふかし枠40のみ) カバー	シール
	○	○	○	○	○	○						○	
		○	○	○	○	○						○	
ふかし枠 40 ふかし枠 50	○	○	○	○	○	○	○	○				○	
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

※取付けねじは、寸法によって余る場合があります。余った場合は廃棄してください。

※インプラス for Renovationの場合は、枠取付用部品セット内の表示に従って、本体枠の取付けねじを使用してください。

■取付け・取外し動画


動画でも確認いただけます。

●取付け動画




■取付け順序

※図は4方用で説明しています。3方用はふかし下枠がなく、ふかし縦枠は床面に突きあて納まります。



1 取付け前作業


2 ふかし枠補強材の取付け



■取付け詳細

1 取付け前作業

※額縁のふかし枠取付け面に段差がある場合は、段差スペーサーや平板などを使用し、取付け面を面一に仕上げてください。



2 ふかし枠補強材の取付け

●ふかし枠補強材を開口部に両面テープなどで仮止めし、位置決め後、ねじで固定してください。

※W寸法が大きく、ふかし枠補強材(上・下)を位置決めしにくい場合は、施工ピンを使用して取付けてください。

お願い


※両端の間隔が均等になるようにふかし枠補強材を取付けてください。コーナーカバーが取付られないことがあります。

※額縁が割れることがありますので下穴φ3.2、深さ20mm程度の穴をあけた後、一度ふかし枠を外して、深さ40mm程度の穴をあけ直してから再度ふかし枠補強材を固定してください。


【①ふかし枠40・50】

※ねじガイドパイプを取付穴に通し、ねじをねじガイドパイプに挿入して固定してください。ねじを固定したら、ねじガイドパイプを引き抜き、同じ要領で全てのねじを固定してください。


〈四方納まり〉




〈三方納まり〉




②ふかし枠 20mm(4方全て)



③ふかし枠 40・50mm (上(引違いFIX)・下・縦(開き・テラスドア))



④ふかし枠 40・50mm (上(開き・テラスドア)・縦(引違い・FIX・開き・テラスドア))



お願い

【ふかし枠40・50 開き・テラスドアの場合】

※ふかし縦枠は右図のように形材使分けをお願いします。

【連窓方立側 開き・テラスドアの場合】

必ず戸先側が方立側にくるようにしてください。

戸先側

吊元側



■施工ピンを使用した取付け方法

①施工ピン位置決めラベルを折り線に沿って折曲げます。

②額縁コーナー部（内観左側）に施工ピン位置決めラベルを下図のように張付けて、額縁見付け面の小黒丸の位置に、φ 3.2 深さ 10mm 程度の下穴をあけます。


※額縁が面取りされている場合は下図のように施工ピン位置決めラベルを張付けてください。

③下穴に施工ピンを差込み、施工ピンへふかし枠補強材の加工穴を引っ掛け位置決め後、反対側の加工穴からねじで固定します。


④施工ピンを下穴から抜き、その加工穴もねじで固定します。

【下額縁の場合】


※縦額縁がつづんでいたり垂直でない場合は、W寸法位置を確認してから施工ピン位置決めラベルを張付けてください。 $\phi 3.2$ ドリル




【額縁が面取りされている場合】



3ふかし枠カバーおよびコーナーカバーの取付け




■ふかし枠40(開き・テラスドア用)の場合




3ふかし枠カバーおよびコーナーカバーの取付け


①下枠カバーを取り付け、両端にコーナーカバーを差し込みます。カバー材のガタツキなどがないことを確認してください。




②縦枠カバーの上部にコーナーカバーを差し込み、下枠のコーナーカバーに差し込みかん合します。



③残りのコーナーカバーに上枠カバーと残りの縦枠カバーを差し込みます。




④図のように差し込み、かん合してください。



※状況に応じて取付けやすい順番でカバー材を取付けてください。

4インプラス枠の取付け



4インプラス枠の取付け




※取付け方法は、本体に同梱の取付け説明書を参照してください。
取付けねじはP.4のようにしてください。

お願い




※引違い上下枠と上下ふかし枠カバーのクリアランスがW方向で均等となるように取付けてください。

■引違い枠の場合（下図は2枚建の場合を示します。）




・ふかし枠20



・ふかし枠40





・ふかし枠50




■開き・テラスドア枠の場合

・ふかし枠20




・ふかし枠40



※室外側へ5mmずらした位置での取付けとなります。



・ふかし枠40に、縦枠（戸先）を当てて、ハンドル受けライナーの位置のふかし枠カバーのリブをのこぎり、又はプラスチックカッターなどでカットします。カットする寸法は56mmです。（ふかし枠40の場合のみ）




・ふかし枠50




■FIX枠の場合

・ふかし枠20



・ふかし枠40



・ふかし枠50

