



パーゴラ 独立タイプ[®]

取説番号 ME-21




施工順序


1 柱・枠プラケットの取付方法




2 前後枠の取付方法



3 垂木と母屋の組立方法




③ 母屋・垂木の固定




●垂木と母屋の交叉点をビス(φ4×10ト)で締め付けてから母屋カバーを嵌合してください。

④ 母屋カバーの取り付け



4 側枠の組立方法


●側枠を柱・枠プラケットにボルト(M8×20)で固定してください。




●垂木と同様にビス(φ4×16ナベ)で側枠の両側から母屋を締めつけます。

(施工手順3-①参照)

5 コーナープラケットの取付方法



6 枠カバーの嵌合方法




●枠カバーを外側からバチンと嵌合させてください。

強く叩き込まなくても入ります。特に、大きなサイズの場合、端から少しつつ嵌合させるようにしてください。

注)一度嵌合した部材をはずすことは、キズ・ヘコの原因となりますのでお止めください。


316パーゴラ 壁付タイプ

取説番号 ME-21



施工順序

1 垂木がけの取付方法





- 垂木がけをコチスクリュー($\phi 6 \times 75$)で建物軸体に取付けてください。
- コーキング剤を充填してください。


2 柱・前枠の取付方法

前出1～2を参考してください。

3 垂木と母屋の組立方法




③ 母屋・垂木の固定




- 垂木と母屋の交叉点をビス($\phi 4 \times 10$ ト拉斯)で締め付けてから母屋カバーを嵌合してください。

④ 母屋カバーの取り付け



4 側枠の組立方法


- 側枠を柱・枠プラケットにボルト(M8×20)で固定してください。



- 垂木と同様にビス($\phi 4 \times 16$ ナベ)で側枠の両側から母屋を締めつけます。


(施工手順3-①参照)

5 コーナープラケットの取付方法



- コーナープラケットを枠の内側からビス($\phi 4 \times 16$ ナベ)で、固定してください。

6 枠カバーの嵌合方法



- 枠カバーを外側からパチンと嵌合させてください。

強く叩き込まなくても入ります。特に、大きなサイズの場合、端から少しづつ嵌合させるようにしてください。

注) 一度嵌合した部材をはずすことは、キズ・ヘコの原因となりますのでお止めください。