


# タイルデッキ

このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。  
製品を安全に正しく施工していただき、施主様等の危害や損害を未然に防止するためにも、各種表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容および指示にしたがってください。



## ■本書の見かた

この取付説明書では、以下のような記号、記載、アイコンを使用しています。

### 安全に関する記号と説明

- ⚠ 警 告** : 取扱いを誤った場合に使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示します。
- ⚠ 注意** : 取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示します。

### 情報に関する記号と説明

- 👤 お願い** : 注意点や不具合を防ぐ上で確認して頂きたいこと、推奨される方法などを示します。
- P ポイント** : 説明の内容および部品などに関して知っておくと便利なことや、取付作業中における確認方法などを示します。

※製品破損、倒壊による人への危害・物的損害が想定されますので、下記事項をお守りください。

## <施工の前に>


### ⚠ 注意

- 製品の施工には、危険を伴う場合がありますので、必ず専門の工事業者による施工をお願いします。
- 本製品は一般住宅の一階相当部施工用です。それ以外の場所への取付けはしないでください。
- 弊社タイルデッキ用タイル以外の使用は、重大事故につながる可能性がありますのでおやめください。



### お願い

- 部材変形防止のため、製品保管状況を確認してください。
  - ・立てかけて保管しないようにしてください。
  - ・製品上に重量物を長時間重ね置きしないでください。
  - ・暖房機や焚き火近くの高温になる場所には保管しないでください。
  - ・タイルは接着固定となるため、タイルが濡れると接着ができません。施工前のタイル保管時は、タイルが濡れないよう養生等をお願いします。
- 設置場所を確認してください。
  - ・浴室、プール等の常時水のかかる場所には設置しないでください。
  - ・給湯器や暖房機などの熱排気が、製品に直接当たらないように施工してください。熱排気による部材の変形・劣化のおそれがあります。
  - ・母屋の屋根等から雪が直接落ちない場所に設置してください。落雪により製品が破損するおそれがあります。
- タイルデッキ用タイルは輸入元メーカーの梱包での納品となります。製品使用上影響のない範囲で梱包材表面にキズ等(破れ、ホットメルト接着のはがれ跡、黄ばみ)があります。また、タイル裏面の一部は露出してしているため、配送段階での汚れ等がつく場合がありますが、ご了承ください。
- 正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。
- 施工終了後、取扱説明書は施主様にお渡しください。
- 施工プランと必要部材が揃っているか確認してください。
- 施工の前に、使用する取付説明書を確認してください。
- 取付ける部材によって施工手順が変わる場合があります。施工内容を十分確認してください。
- シンプルラインライトの取付け、注記事項についてはシンプルラインライトに付属の取付説明書を参照してください。
- 本商品の製造上、エンボス調色の部材の内側面に塗装が施されていない部分がありますが、仕様上問題ありません。(商品完成後、見えなくなる部分です)



## <施工上のご注意>

### ⚠ 注意

- 杆柱の移動範囲は弊社指定範囲にしてください。
- 接着剤の保管時には下記の点に注意してください。
  - ・ 現場に保管する場合には、なるべく施工場所に近い屋内の安全な場所を選んでください。
  - ・ 劣化や変質を避けるため、屋内で保管してください。やむを得ず屋外におく場合は、防水シートで覆い、防水シートが飛ばないように養生してください。
  - ・ 日陰になる場所に保管してください。
  - ・ 水濡れや破損を避けるため、直接地面に置かないでください。
- 製品の強度低下、またはケガの原因になりますので、ボルト、ネジは弊社純正品の規定本数を使い、下記の推奨締付けトルクで固定した後にゆるみがないか確認してください。
  - ・ φ4ネジ : 2.5N·m ± 0.5N·m (25 ± 5kgf·cm)
  - ・ φ5ネジ : 3.0N·m ± 0.5N·m (30 ± 5kgf·cm)
- 基礎石は指定寸法以上のものを使用し、確実に設置してください。
- シーリングについて
  - ・ シーリングは指定箇所に必ず行ってください。
- コンクリートまたはモルタルには、塩分を含む砂(海砂)および塩素系や強アルカリ系のコンクリート用混和剤(凍結防止剤、凝固防止剤、急結剤など)は使用しないでください。使用するとアルミなどの金属が腐食する原因になります。必要な場合は非塩素系や非アルカリ系の混和剤をご使用ください。
- タイルの角部に重量物が勢いよくあたると、割れたり欠けたりし、製品使用時に脱落、ケガをする場合がありますので持ち運びの際はご注意ください。
- タイルの切断作業の際、長時間多量の粉塵を吸収すると健康を損なうおそれがあります。集塵装置付カッター並びに局部排気装置、防塵マスクの着用、うがい手洗いの励行、切断片の安全な処分などに留意してください。
- タイルを基礎部材に接着固定する際は、部材表面にゴミ、ホコリ、水濡れ等がないか確認し、接着剤を塗布してください。



### お願い


- モルタルやコンクリートの抽出液が、工事中に製品に付着しないように注意してください。抽出液は強アルカリ性で、シミやムラなどの外観不良の原因になります。
- 施工工事にあたっては、安全に施工を行なってください。
  - ・ 作業服および保護具(保護帽、安全帯、眼、耳、手、足の保護具)を正しく使用してください。
  - ・ 作業場所の整理整頓を行なうとともに、安全確保を行なってください。  
特に高所作業での安全確保、倒壊防止、照明による照度の確保など。
  - ・ 器具、工具、保護具などの機能を確認し、使用してください。
  - ・ 作業は、相互の作業と各作業工程を考慮して進めてください。  
免許、技能講習、特別教育が必要な作業は、有資格者が行なってください。
  - ・ 作業者が相互に安全確認を行なってください。健康状態を十分確認し、健康管理を実施してください。
  - ・ 万が一、事故が発生した際には、直ちに手当を行ない、救助を第一に心がけてください。
- 製品の表面に付着したモルタルやコンクリートなどは、速やかに拭き取ってください。
- 施工中についていた表面の汚れやシミは、引き渡し前に水洗いをしてください。中性洗剤を薄めたものを使用した場合は、よく水洗いをしてください。
- タイルは多様な柄模様や大きな色幅があるので、施工前に仮並べをして色合い、模様の確認をしてください。

# INDEX

1 施工時の重要確認事項 .....	5
2 施工工程一覧 .....	9
3 各部名称と基本寸法 .....	10
1. 各部名称 .....	10
2. 詳細納まり図 .....	11
3. 基本寸法 .....	15
4 タイルデッキの施工 .....	20
1. 基礎の施工 .....	20
2. 束柱・大引の取付け .....	21
3. 筋交いの取付け .....	25
4. 段床用部材(下段)の取付け .....	26
5. 根太の取付け .....	27
6. 段床用部材(上段)の取付け .....	29
7. 幕板ふさぎ材 <b>(オプション)</b> の取付け .....	31
8. 幕板取付け材の取付け .....	37
9. セッティングブロックの貼付け .....	38
10. 基礎部材のレベル確認 .....	38
11. タイルの取付け .....	39
12. 幕板の取付け .....	41
13. 幕板Bの取付け .....	44
14. 軀体見切り材の取付け .....	47
5 異形部分の施工 .....	48
1. 軀体出隅部分への取付け .....	48
2. 軀体入隅/袖部分への取付け .....	49
3. 製品入隅部分の取付け .....	51
6 オプションの施工 .....	54
1. 幕板照明(シンプルラインライト)の取付け .....	54
2. 点検口 .....	55
7 関連商品への取付け .....	60
1. テラスとの接続 .....	60
8 多段幕板を途中で止める(切断)場合の幕板の納め方 .....	63
1. 幕板Aの場合 .....	63
2. 幕板Bの場合 .....	64
9 梱包明細表 .....	67



# 1 施工時の重要確認事項

## 1-1 タイルの現場加工について



### P ポイント

- 軸体の干渉物を避けるため、大引きを移動する場合は上記の寸法以内としてください。  
なお、大引きを移動する場合は根太の切詰め加工が必要です。




### P ポイント

- タイルを切欠切断する場合は幅が100mm以上になるようにしてください。また、タイルの表(意匠)面より切断してください。  
※切断の際タイルの表面に、割れ、欠け等が発生しないようご注意ください。

### P ポイント

- はね出し部を除き、タイルの3辺以上が基礎部材に(大引きまたは根太)に乗るようにしてください。



### P ポイント


- タイルを切詰する場合は幅が250mm以上になるようにしてください。

## 1-2 部材の加工について

### P ポイント

- 切断、穴あけで発生した切粉は除去してください。切粉が残ったままだと部材の段差の原因となる場合があります。


## 1-3 基礎部材のレベル確認



### P ポイント

- タイルを貼付ける前に、タイル貼付け各面の水平をチェックし、基礎部材の段差、傾き、ゆがみのないことを確認してください。  
基礎部材の水平がでていない状態だと、タイルの浮き、ガタツキの原因になる場合があります。

## 1-4 施工スペース




### P ポイント

- 幕板を入れる場合、幕板をネジ固定できる施工スペース(300mm程度)が必要となります。

# 1. つづき

## 1-5 ステップ付きの場合の推奨製品高さ (H) について




### P ポイント


- 各ステップを均等高さとした場合です。 $(A_1 = A_2 = A_3)$
  - ステップ1段あたりの高さを220mm～170mmとした場合です。
- 上記推奨高さ以外の場合、各段の蹴上げ高さが揃わない、または蹴上げ高さが220mm以上になります。

## 1-6 束柱の配置について

### (1)例 1



### (2)例 2 ※ステップをつける場合の作業です。(P29参照)




## 1-7 設置上の注意事項(テラス接続)

### P ポイント


●テラス柱との接続箇所には制限があります。タイルデッキの基礎部材位置を確認し、必要に応じてテラス柱の位置を調整してください。

#### 【柱設置可否の判定方法】

- ①大引きと根太の配置を確認してください。
- ②テラス柱が大引きと根太に干渉しないか確認してください。




- ③タイルの切欠き加工制限に納まっているか確認してください。




#### ●設置可能な組み合わせ例

- タイルデッキ出幅1800の場合  
・設置可能なテラス(スピーネ)  
出幅 3尺、4尺、5尺



### P ポイント

- 出幅4尺接続の場合、タイルデッキの大引きの配列を変える必要があります。



### P ポイント

- テラス柱が端部のタイルにくる場合、制限から外れていてもタイルの分割加工して取付けることが可能ですが。中間のタイルを分割加工して取付けることはできません。

# 1. つづき


## 1-8 設置上の注意事項(点検口タイル)

### P ポイント

- 点検口タイルの設置箇所には制限があります。タイルデッキの設置プランをご確認頂き、必要に応じて点検口タイルの位置を調整してください。
- 下記は点検口タイル設置可能範囲を示します。



: 点検口タイル設置可能範囲



: メイン(最上段)デッキ

: 1段目ステップ

: 2段目ステップ


### P ポイント

- 軸体側を含め、タイルデッキ外周部)を除く範囲のタイルを点検口タイルに置替え可能です。
- テラス接続時の柱設置箇所への配置はできません。


## 1-9 製品取付け後のタイル交換について

### P ポイント

- 施工後に床材(タイル)にヒビ割れ等が発生した場合には、規格品タイル(2枚入り)を手配し以下の要領で交換してください。※タイルの商品コードについてはP.64を参照ください。
  - ①交換するタイルを基礎部材からはがしてください。はがしづらい場合は一旦割ってからはがしてください。
  - ②ヘラ等で部材に残った接着剤を取除いてください。
  - ③部材に接着剤を塗布し直してタイルを貼ってください。
- 目地材が変形、破損している場合はあわせて交換してください。




## 2 施工工程一覧



### 3 各部名称と基本寸法



#### 1. 各部名称

3  
各部  
寸法と  
名称




## 2. 詳細納まり図

2-1 間口方向納まり図(正面)



幕板Bの場合



束柱Bの場合

間口呼称	W	間口呼称	W	間口呼称	W
2400	2420	3600	3620	4800	4820
3000	3020	4200	4220	5400	5420


3

基本寸法  
部品寸法  
標準寸法

## 2. つづき



### 2-1 つづき

3  
基本寸法と  
幕板設置




間口呼称	W	間口呼称	W	間口呼称	W
2400	2420	3600	3620	4800	4820
3000	3020	4200	4220	5400	5420

## 2-2 出幅方向納まり図



幕板Bの場合





束柱Bの場合

出幅呼称	D	出幅呼称	D	出幅呼称	D
1200	1210	2400	2410	3600	3610
1800	1810	3000	3010		

## 2. つづき

### 2-2 つづき




3  
基盤寸法と  
標準寸法



出幅呼称	D	出幅呼称	D	出幅呼称	D
1200	1210	2400	2410	3600	3610
1800	1810	3000	3010		

### 3. 基本寸法

#### 3-1 ステップ無し／間口側ステップ／出幅側ステップ




※()内寸法はハーフステップの場合の寸法を示します。


#### 間口側寸法

間口呼称	W	[メインデッキ]				
		w1	w2	w3	w4	w5
2400	2420	1130	1130	—	—	—
3000	3020	950	960	950	—	—
3600	3620	1150	1160	1150	—	—
4200	4220	1130	1165	900	865	—
4800	4820	950	960	985	900	865
5400	5420	1150	1160	1185	900	865


■: 大引き連結部



#### 出幅側ステップ1段の場合



#### 出幅側ステップ2段の場合




#### 出幅側寸法

出幅呼称	D	[メインデッキ]		
		d1	d2	d3
1200	1210	1060	—	—
1800	1810	1130	530	—
2400	2410	1130	1130	—
3000	3010	1130	1200	530
3600	3610	1130	1200	1130

本ページの束柱位置は、  
大引き：左側、大引き連結用：右側、ステップ：右側  
に設置の場合を示します。

### 3. つづき

#### 3-2 L字ステップ1段



#### 間口側寸法

間口呼称	W	emainデッキ					ステップ1段 上段:600 / 下段:ハーフ( )内値				
		w1	w2	w3	w4	w5	s1w1	s1w2	s1w3	s1w4	s1w5
2400	2420	1130	1130	—	—	—	950 (950)	960 (960)	950 (650)	—	—
3000	3020	950	960	950	—	—	1150 (1150)	1160 (1160)	1150 (850)	—	—
3600	3620	1150	1160	1150	—	—	1130 (1130)	1165 (1165)	900 (900)	865 (565)	—
4200	4220	1130	1165	900	865	—	950 (950)	960 (960)	985 (985)	900 (900)	865 (565)
4800	4820	950	960	985	900	865	1150 (1150)	1160 (1160)	1185 (1185)	900 (900)	865 (565)
5400	5420	1150	1160	1185	900	865	1130 (1130)	1165 (1165)	1200 (1200)	1200 (1200)	1165 (865)

| : 大引き連結部

| : 大引き連結部


#### 出幅側寸法

出幅呼称	D	emainデッキ			ステップ1段 上段:600 / 下段:ハーフ( )内値			
		d1	d2	d3	s1d1	s1d2	s1d3	s1d4
1200	1210	1060	—	—	1060 (1060)	600 (300)	—	—
1800	1810	1130	530	—	1130 (1130)	1130 (830)	—	—
2400	2410	1130	1130	—	1130 (1130)	1130 (1130)	600 (300)	—
3000	3010	1130	1200	530	1130 (1130)	1200 (1200)	1130 (830)	—
3600	3610	1130	1200	1130	1130 (1130)	1200 (1200)	1130 (1130)	600 (300)

本ページの束柱位置は、

大引き：左側、大引き連結用：右側、ステップ：右側  
に設置の場合を示します。

### 3-3 L字ステップ2段



間口側寸法

間口 呼称	W	emainデッキ					ステップ1段 上段:600 / 下段:ハーフ( )内値					ステップ2段 上段:600 / 下段:ハーフ( )内値					
		w1	w2	w3	w4	w5	s1w1	s1w2	s1w3	s1w4	s1w5	s2w1	s2w2	s2w3	s2w4	s2w5	s2w6
2400	2420	1130	1130	-	-	-	950 (950)	960 (960)	950 (650)	-	-	1150 (950)	1160 (960)	1150 (950)	-	-	-
3000	3020	950	960	950	-	-	1150 (1150)	1160 (1160)	1150 (850)	-	-	1130 (1150)	1165 (1160)	900 (1150)	865 (-)	-	-
3600	3620	1150	1160	1150	-	-	1130 (1130)	1165 (1165)	900 (900)	865 (565)	-	950 (1130)	960 (1165)	985 (900)	900 (865)	865 (-)	-
4200	4220	1130	1165	900	865	-	950 (950)	960 (960)	985 (985)	900 (900)	865 (565)	1150 (950)	1160 (960)	1185 (985)	900 (900)	865 (865)	-
4800	4820	950	960	985	900	865	1150 (1150)	1160 (1160)	1185 (1185)	900 (900)	865 (565)	1130 (1150)	1165 (1160)	1200 (1185)	1200 (900)	1165 (565)	-
5400	5420	1150	1160	1185	900	865	1130 (1130)	1165 (1165)	1200 (1200)	1200 (1200)	1165 (865)	950 (1130)	960 (1165)	985 (1200)	1200 (1200)	1200 (1165)	(-)

|: 大引き連結部

|: 大引き連結部

|: 大引き連結部

出幅側寸法


出幅 呼称	D	emainデッキ			ステップ1段 上段:600 / 下段:ハーフ( )内値				ステップ2段 上段:600 / 下段:ハーフ( )内値			
		d1	d2	d3	s1d1	s1d2	s1d3	s1d4	s2d1	s2d2	s2d3	s2d4
1200	1210	1060	-	-	1060 (1060)	600 (300)	-	-	1060 (1060)	1200 (600)	-	-
1800	1810	1130	530	-	1130 (1130)	1130 (830)	-	-	1130 (1130)	1130 (1130)	600 (-)	-
2400	2410	1130	1130	-	1130 (1130)	1130 (1130)	600 (300)	-	1130 (1130)	1130 (1130)	1200 (600)	-
3000	3010	1130	1200	530	1130 (1130)	1200 (1200)	1130 (830)	-	1130 (1130)	1200 (1200)	1130 (1130)	600 (-)
3600	3610	1130	1200	1130	1130 (1130)	1200 (1200)	1130 (1130)	600 (300)	1130 (1130)	1200 (1200)	1130 (1130)	1200 (600)

本ページの東柱位置は、

大引き：左側、大引き連結用：右側、ステップ：右側  
に設置の場合を示します。

### 3. つづき

#### 3-4 コの字ステップ1段



間口側寸法

間口呼称	W	emainデッキ					ステップ1段 上段:600 / 下段:ハーフ( )内値					
		w1	w2	w3	w4	w5	s1w1	s1w2	s1w3	s1w4	s1w5	s1w6
2400	2420	1130	1130	—	—	—	1150 (950)	1160 (960)	1150 (950)	—	—	—
3000	3020	950	960	950	—	—	1130 (1150)	1165 (1160)	900 (1150)	865 (—)	—	—
3600	3620	1150	1160	1150	—	—	950 (1130)	960 (1165)	985 (900)	900 (865)	865 (—)	—
4200	4220	1130	1165	900	865	—	1150 (950)	1160 (960)	1185 (985)	900 (900)	865 (865)	—
4800	4820	950	960	985	900	865	1130 (1150)	1165 (1160)	1200 (1185)	1200 (900)	1165 (865)	—
5400	5420	1150	1160	1185	900	865	950 (1130)	960 (1165)	985 (1200)	1200 (1200)	1200 (1165)	1165 (—)

|: 大引き連結部


|: 大引き連結部

出幅側寸法

出幅呼称	D	emainデッキ				ステップ1段 上段:600 / 下段:ハーフ( )内値				
		d1	d2	d3	s1d1	s1d2	s1d3	s1d4		
1200	1210	1060	—	—	1060 (1060)	600 (300)	—	—		
1800	1810	1130	530	—	1130 (1130)	1130 (830)	—	—		
2400	2410	1130	1130	—	1130 (1130)	1130 (1130)	600 (300)	—		
3000	3010	1130	1200	530	1130 (1130)	1200 (1200)	1130 (830)	—		
3600	3610	1130	1200	1130	1130 (1130)	1200 (1200)	1130 (1130)	600 (300)		

本ページの束柱位置は、  
大引き：左側、大引き連結用：右側  
に設置の場合を示します。

### 3-5 コの字ステップ2段



間口側寸法

間口呼称	W	emainデッキ					ステップ1段 上段:600 / 下段:ハーフ( )内値					ステップ2段 上段:600 / 下段:ハーフ( )内値							
		w1	w2	w3	w4	w5	s1w1	s1w2	s1w3	s1w4	s1w5	s1w6	s2w1	s2w2	s2w3	s2w4	s2w5	s2w6	s2w7
2400	2420	1130	1130	-	-	-	1150 (950)	1160 (960)	1150 (950)	-	-	-	950 (1130)	960 (1165)	985 (900)	900 (865)	865 (-)	-	-
3000	3020	950	960	950	-	-	1130 (1150)	1165 (1160)	900 (1150)	865 (-)	-	-	1150 (950)	1160 (960)	1185 (985)	900 (900)	865 (865)	-	-
3600	3620	1150	1160	1150	-	-	950 (1130)	960 (1165)	985 (900)	900 (865)	865 (-)	-	1130 (1150)	1165 (1160)	1200 (1185)	1200 (900)	1165 (865)	-	-
4200	4220	1130	1165	900	865	-	1150 (950)	1160 (960)	1185 (985)	900 (900)	865 (865)	-	950 (1130)	960 (1165)	985 (1200)	1200 (1200)	1200 (1165)	-	-
4800	4820	950	960	985	900	865	1130 (1150)	1165 (1160)	1200 (1185)	1200 (900)	1165 (565)	-	1150 (950)	1160 (960)	1185 (985)	1200 (1200)	1200 (1200)	1165 (1165)	-
5400	5420	1150	1160	1185	900	865	950 (1130)	960 (1165)	985 (1200)	1200 (1200)	1200 (1165)	-	1130 (1150)	1165 (1160)	1200 (1185)	1200 (1200)	1200 (1200)	900 (1165)	865 (-)

| : 大引き連結部

| : 大引き連結部

| : 大引き連結部

出幅側寸法


出幅呼称	D	emainデッキ			ステップ1段 上段:600 / 下段:ハーフ( )内値				ステップ2段 上段:600 / 下段:ハーフ( )内値			
		d1	d2	d3	s1d1	s1d2	s1d3	s1d4	s2d1	s2d2	s2d3	s2d4
1200	1210	1060	-	-	1060 (1060)	600 (300)	-	-	1060 (1060)	1200 (600)	-	-
1800	1810	1130	530	-	1130 (1130)	1130 (830)	-	-	1130 (1130)	1130 (1130)	600 (-)	-
2400	2410	1130	1130	-	1130 (1130)	1130 (1130)	600 (300)	-	1130 (1130)	1130 (1130)	1200 (600)	-
3000	3010	1130	1200	530	1130 (1130)	1200 (1200)	1130 (830)	-	1130 (1130)	1200 (1200)	1130 (1130)	600 (-)
3600	3610	1130	1200	1130	1130 (1130)	1200 (1200)	1130 (1130)	600 (300)	1130 (1130)	1200 (1200)	1130 (1130)	1200 (600)

本ページの束柱位置は、  
大引き：左側、大引き連結用：右側  
に設置の場合を示します。

# 4 タイルデッキの施工


## 1. 基礎の施工

※異形(入隅、袖)の納まりがある場合は、先にP.48～「5 異形部分の施工」を参照の上、本手順を参照してください。




### P ポイント

- 軀体の基礎に基礎石が干渉する場合は、下記範囲内で外側に寄せて設置してください。



①「3. 基本寸法と各部名称 3. 基本寸法」を参照して前面・両側面の水糸に寸法出しをし、基礎石の位置を決定してください。

②指定位置に穴を掘り、碎石を敷いて突き固めてください。




### P ポイント

- この作業が十分でないと、基礎の沈みが発生する場合があります。


③基礎石を設置し、レベルを出してください。

④基礎石のまわりをモルタルで固めてください。



### P ポイント

- 基礎石をG.L.面より出す場合は50mm以下にしてください。




### P ポイント

- モルタルで基礎を固めないと、基礎の浮き沈みが発生する場合があります。

## 2. 束柱・大引の取付け


### 2-1 束柱の加工



- ① H寸法(タイル上面高さ)を決定してください。
- ② 束柱を切断してください。


#### P ポイント

- 基礎石をG.L.面より出す場合は、基礎石の高さ(※)を考慮して切削してください。



### 2-2 束柱固定金具の取付け


#### (1) 束柱Aの場合



- ① 水抜き穴を束柱にあけてください。
- ② 束柱固定金具を束柱に【ネジ】で固定してください。

#### P ポイント


- 軸体側以外の束柱固定金具は、それぞれの束柱に交互に取付けてください。





- ③ 束柱を基礎石または基礎部にのせてください。

## 2. つづき

### (2) 束柱Bの場合



### 2-3 大引きの取付け




**お願い**

- 軀体側のネジについて  
は一旦大引きをズラし  
て固定後、元の位置に  
戻してください。

大引きを束柱のV溝に合わせて【ネジ】で固定してください。


## 2-4 大引きの連結 ※大引きを連結する場合の作業です。



- ①大引きに穴加工をしてください。
- ②大引きと大引きを大引き連結部品(連棟用)と【ネジ】で連結してください。
- ③大引きと束柱を【ネジ】で固定してください。


## 2. つづき

### 2-5 束柱への大引きの固定 ※出幅(側面)側にステップをつける場合の作業です。





- ① 束柱に  $\phi 3.5$  の下穴をあけてください。
- ② 大引き固定部品を束柱に【ネジ】で取付けてください。
- ③ 束柱に取付ける大引きを大引き固定部品に【ネジ】で取付けてください。

### 2-6 束柱の固定





### 3. 筋交いの取付け

#### 3-1 筋交いの取付け




#### P ポイント

- 束柱 内-内のV溝センターにネジ止めしてください。段落ち部へのネジ止めはしないでください。
- 筋交い端部は束柱からはみ出ないようにしてください。



#### P ポイント

- 筋交い端部は束柱からはみ出ないようにしてください。



① 筋交いの取付位置を確認し、束柱の中心から20mm程度で切断、穴加工してください。(図4-1、図4-2参照)

② 筋交いの両端に筋交いキャップを押し込んで取付けてください。(図4-3参照)

③ 束柱にφ3.5の写し穴をあけてください。(図4-4参照)

④ 筋交いを束柱に【ネジ】で固定してください。(図4-4参照)




#### P ポイント

##### 【筋交いの配置】





- メインデッキ外周部に取付けしてください。

※ステップの部分は不要です。

- 間口サイズにより大引きを連結する場合は連結部にも取付けてください。




## 4. 段床用部材(下段)の取付け ※間口側ステップの場合の作業です。



### P ポイント

#### 【連結する場合】


- 連結部の束柱の中央に合わせて部材を切断し、部材を突き当てて固定してください。



- ①ステップが取付く部分の束柱外々に合わせて部材を切断してください。
- ②束柱のV溝に合わせて段床用部材にφ4.5の穴をあけてください。
- ③束柱に段床用部材を【ネジ】で取付けてください。

## 5. 根太の取付け

### 5-1 根太の取付け位置の確認




#### P ポイント

●大引きのピッチによっては、根太の切断が必要になります。


「3.基本寸法と各部名称 3.基本寸法」と下表を参照し、根太を切断してください。

「根太必要寸法 = (大引きピッチ d) - 75」

大引きピッチd	根太必要寸法	対応 根太	切詰め寸法
300	225	根太 L225	不要
460	385	根太 L455	70 mm
530	455		不要
600	525	根太 L525	不要
670	595	根太 L665	70 mm
740	665		不要
1060	985	根太 L1055	70 mm
1130	1055		不要
1200	1125	根太 L1125	不要
1270	1195	根太 L1265	70 mm
1340	1265		不要



根太、補助根太の切断




根太、補助根太取付け位置

- ①根太、補助根太の取付位置を確認して、切断してください。
- ②大引きに根太取付け位置をケガいてください。

## 5. つづき


### 5-2 根太の取付け

4  
タイル  
施工  
の  
デッキ



P ポイント

- タイル連結部には根太を取付けます。タイル中間部分には補助根太を取付けます。
- 「5-1 根太の取付け位置の確認」の工程でつけたケガキ線と根太のV溝を合わせて取付けてください。





大引きのV溝に合わせて根太、補助根太を大引きに【ネジ】で取付けてください。

## 6. 段床用部材(上段)の取付け

※ステップをつける場合の作業です。

※オプション「幕板下ふさぎ材」をステップ～幕板間に取付ける場合は不要です。


### 6-1 出幅(側面)側の取付け




①段床用部材を束柱にあてがい、左記の長さに合わせて、段床用部材を切断、加工してください。

②段床用部材を束柱に【ネジ】で取付けてください。

#### 【ステップの端部になる場合】



#### 【ステップのコーナーになる場合】





### P ポイント

●切欠き部はヤスリをかける等してバリがでないようにしてください。

## 6. つづき

### 6-2 間口(正面)側の取付け






①段床用部材を束柱にあてがい、左記の長さに合わせて、段床用部材を切断、加工してください。

②段床用部材を束柱に【ネジ】で取付けてください。

#### 【ステップのコーナーになる場合】

##### P ポイント

●小面部分でケガをするおそれがありますので、束柱からフィンがはみ出さないように取付けしてください。




##### P ポイント

●切欠き部はヤスリをかける等してバリがでないようにしてください。


## 7. 幕板下ふさぎ材の取付け オプション

### 7-1 ステップ～幕板間、幕板～幕板間に取付けの場合

#### (1) 部材の加工(間口(正面)側)





- 束柱の端面より、35mm張り出すようにしてください。




#### P ポイント

- 幕板下ふさぎ材は2種類ありますが、加工内容は同じです。




#### P ポイント

- 出幅(側面)側に幕板下ふさぎ材をつける場合




■部を35mm切り欠いてください。

- 出幅(側面)側に幕板下ふさぎ材をつける場合



切欠き




■部を30mm切り欠いてください。

● 切り欠き部のバリは取り除いてください。

● 切り欠き小口が気になる場合は、補修塗料を塗布してください。

## 7. つづき


### (2) 部材の加工<出幅(側面)側>




幕板下ふさぎ材、幕板下ふさぎ材受けを  
束柱にあてがい、束柱からとび出さない  
ように、加工してください。

## (3) 幕板下ふさぎ材受けの取付け


&lt;間口(正面)側&gt;




幕板下ふさぎ材受けを根太に【ネジ】で取付けてください。



&lt;出幅(側面)側&gt;



幕板下ふさぎ材受けを大引きに【ネジ】で取付けてください。




## 7. つづき


### 〈多段幕板部〉




●「8. 幕板取付け材の取付け」の手順の後に取り付けてください。




幕板下ふさぎ材受けを幕板取付け材に  
【ネジ】で取付けてください。



### (4) 幕板下ふさぎ材の取付け




幕板下ふさぎ材受けに幕板下ふさぎ材  
をはめ込んでください。




## (5) ふさぎ材端部キャップの取付け

### P ポイント

- 「幕板下ふさぎ材65」の場合は、ふさぎ材端部キャップ下側をVミゾでカットしてください。
- 貼付け面の埃、水分等をふき取った後、貼り付けてください。



### 〈出隅部の取付け〉




ふさぎ材キャップを90°に折曲げて  
コーナー部に取付けてください。




- 図の様に予め曲げてから貼り付けてください。曲げが弱いとはがれの原因となります。  
(折り曲げた部分は白くなりますが問題ありません)




### 〈入隅部の取付け〉



ふさぎ材キャップを90°に折曲げて  
コーナー部に取付けてください。




### 〈連結部の取付け〉



ふさぎ材キャップを連結部に取付けて  
ください。

### 〈端部の取付け〉




ふさぎ材キャップを90°に折曲げて  
端部に取付けてください。

## 7. つづき


### 7-2 G.L.～幕板間に取付けの場合

#### (1) 幕板下ふさぎ材の加工



幕板下ふさぎ材を切断してください。

#### (2) 幕板下ふさぎ材スペーサーの取付け



幕板下ふさぎ材スペーサーを貼り付けてください。

#### (3) 幕板下ふさぎ材の取付け




幕板下ふさぎ材をスペーサーを貫通させて束柱に取付けてください。

#### P ポイント

- G.L.とのすき間に応じて幕板下ふさぎ材の位置を合わせて固定してください。


#### (4) 幕板下ふさぎ材キャップの取付け



## 8. 幕板取付け材の取付け

### P ポイント



●本図は幕板取付け材を示します。幕板取付け材Bも同様の取付けです。



### P ポイント

#### 【幕板を2段以上取付ける場合】

●束柱に幕板取付け材を取付けてください。



A(幕板の段差寸法)：幕板が干渉しないよう150mm以上にしてください。



幕板取付け材を根太、大引きに【ネジ】で取付けてください。

## 9. セッティングブロックの貼付け

### P ポイント


#### 【セッティングブロック貼付け位置】

- タイルを貼付けする際の当て(ズレ防止)のための部品です。  
タイルの貼付け位置調整をする際、不要であれば本部品は外して納めて構いません。



セッティングブロックを幕板取付け材に貼付けてください。

## 10. 基礎部材のレベル確認




### P ポイント


- タイル貼付け各面の水平をチェックし、基礎部材の段差、傾き、ゆがみのないことを確認してください。  
基礎部材の水平がでていない状態だと、タイルの浮き、ガタツキの原因になる場合があります。

# 11. タイルの取付け


## 11-1 接着剤の塗布



### ●カートリッジガンの準備




- ①ノズルの先端をカットしてください。（上記寸法は目安です。）
- ②接着剤の先端をカットして、アダプターに挿入し、アダプターフタとノズルをはめてください。
- ③アダプターをカートリッジガンに取付けてください。



### P ポイント

#### 【塗布の目安】

- 大引き、根太上をジグザグに塗布してください。  
※補助根太上はまっすぐ塗布  
〔使用量目安：タイル8枚分／本〕



接着剤を塗布してください。

### P ポイント

- 部材表面にゴミ、ホコリ、水濡れ等がないか確認してください。  
水濡れなどがある場合はふき取ってから接着剤を塗布してください。
- 接着剤塗布からタイルを貼付け終えるまでの時間が、指定の作業時間内に納まるよう接着剤塗布の範囲を区切りながら作業を行なってください。

#### 接着剤の初期硬化目安




### ⚠ 注意

- 作業時には手袋、長袖等を着用して皮膚を保護してください。  
※本接着剤は体质によっては、まれにかぶれる場合があります。




## 11. つづき

### 11-2 タイル、目地の貼付け




#### P ポイント

- 目地材は横勝ちの納まりとしてサイズに合わせて切削して貼付けしてください。
- ステップの部分にはL595の目地材を貼付けてください。



#### P ポイント

- ステップの部分については、タイル、目地材を段床用部材、または幕板下ふさぎ材に突き当てて貼付けてください。




- タイルが幕板取付け材から浮き上がりないようにしっかりと押し込むか、接着剤の量を調整してください。


#### P ポイント

- 幕板取付け材、根太、大引きのV溝を目安として端部から順番に貼付けてください。

【間口方向断面】





【出幅方向断面】



タイルを根太に貼付けてください。

#### P ポイント

- 目地材の通りがズレないように位置を調整しながら貼付けてください。
- 目地材の突き当て部が浮き上がりないように、しっかりと押し込んでください。



## 12. 幕板の取付け

※幕板Bの取付についてはP.44～を参照してください。

### 12-1 幕板の場合

#### (1) 幕板の取付け



##### P ポイント

- 側面の幕板は軸体との距離に合わせて切詰めして取付けしてください。



##### P ポイント



- 【連結する場合】  
●幕板を突き当てて固定してください。




##### P ポイント

##### 【幕板の取付け位置】

- 幕板取付け材より15mmはね出した位置で取付けしてください。



【間口側】



【出幅側】


- ①幕板を幕板取付け材に【ネジ】で取付けてください。

## 12. つづき

### 12-1 つづき


#### (2) 幕板キャップの取付け

【幕板コーナーブロック出隅用の場合】



幕板コーナーブロック(出隅)を幕板に【ネジ】で取付けてください。

【幕板連結部品の取付け】 ※幕板を連結する場合の作業です。




①幕板にφ3.5の写し穴をあけてください。

②幕板連結部品を幕板に【ネジ】で固定してください。

## 12-1 つづき

## (3)溝フタの取付け




正面側：コーナーブロック内々寸法


側面側：幕板端部～コーナーブロック内々寸法

切断

溝フタの加工



【間口側】



【出幅側】

①正面側、側面側の溝フタを切断加工してください。



②溝フタを幕板にはめ込んでください。

## 13. 幕板Bの取付け ※幕板B(エンボス調)をつける場合の作業です。

### 13-1 幕板Bの場合





#### (1) 出隅コーナー取付部品の取付け

出隅コーナー取付部品を幕板B取付け材に  
【ネジ】で取付けてください。




#### (2) 幕板Bの取付け

幕板Bを幕板B取付け材に取付けてください。



A部拡大図




●幕板Bのフィンを幕板B取付材のフィンに引っかけるように取付けてください。


●丸の寸法を中心にB部へはめこんでください。

## 13-1 つづき

### (3) 幕板Bコーナーブロックの取付け




①出隅コーナー取付部品の指定の箇所に接着剤を塗付してください。



②幕板Bコーナーブロックを出隅コーナー取付け部品に、上から差し込んで取付けてください。

## 13. つづき


### 13-2 幕板Bを連結する場合



幕板Bに幕板B連結部品を差し込み、幕板Bの裏側から【ネジ】で締め付けてください。  
【ネジ】の締め付けは、手締めで行ってください。

## 14. 車体見切り材の取付け

### 14-1 車体見切り材の切断






車体見切り材を切断加工してください。

### 14-2 車体見切り材の貼付け

#### P ポイント

##### 【連結する場合】

- 車体見切り材を突き当てて貼付けてください。





①車体見切り材に接着剤を塗布し、タイルに貼付けてください。

②取付け後、クリア色のシーリングを部材の連結部に処理してください。


## 5 異形部分の施工

### 1. 車体出隅部分への取付け

#### 1-1 配置・断面図




#### 1-2 車体見切り材の取付け



#### P ポイント

- コーナー部は車体にあわせて、トメ切り加工してください。




①車体見切り材を車体に合わせて加工し、接着剤で貼付けしてください。

②取付け後、クリア色のシーリングを部材の連結部に処理してください。


## 2. 車体入隅/袖部分への取付け

### 2-1 配置・断面図


【袖の場合】




【車体入隅の場合】



【A-A(出幅)断面】





【B-B(間口)断面】



### 2-2 幕板取付け材の取付け

#### P ポイント


●幕板取付け材Bも同様の取付け方です。



車体によりネジ固定できない部分については、位置出しをした後、一度根太を外して幕板取付け材を根太に固定し、根太を固定し直してください。

## 2. つづき

### 2-3 幕板の切断加工、取付け




躯体からの寸法に合わせて幕板を切断してください。

#### P ポイント

- 取付けについてはP.41「幕板の取付け」を参照してください。

### 2-4 躯体見切り材の取付け




- ①躯体に合わせて躯体見切り材を加工し、接着剤で貼付けしてください。
- ②取付け後、部材の連結部にクリア色のシーリング処理をしてください。

### 3. 製品入隅部分の取付け

#### 3-1 基礎寸法

束柱、入隅用柱の取付け位置を確認してください。




##### 【ステップ付きで入隅用柱が必要な場合】

- メインデッキの段の下に更にステップが付く場合は入隅用柱を入れてください。
- ※ステップが付かない場合は不要です。



デッキ配置図





束柱と大引きの配置図

#### P ポイント

- ステップ無し(幕板が2段以上にならない)の場合は、□枠内、束柱、入隅用柱の取付けは不要です。
- ※印寸法は大引き、根太の中心から幕板面までを示しています。

#### 3-2 入隅用柱の切断、取付け ※根太取付けの後に取付けてください。


根太からの寸法に合わせて入隅用柱を切断してください。



#### 3-3 幕板取付け材、幕板の加工、取付け

##### (1) 幕板取付け材と幕板の加工

幕板取付け材と幕板を加工してください。



幕板  $LW = W1 - 35$   
 $LD = D1 - 35$


幕板取付け材  $Lw = W1 - 55$   
 $Ld = D1 - 55$

幕板B  $LW = W1 - 35$   
 $LD = D1 - 35$

幕板取付け材  $Lw = W1 - 55$   
 $Ld = D1 - 55$

### 3. つづき

#### (2) 幕板取付け材の取付け



幕板取付け材を大引きのコーナーに合わせて【ネジ】で固定してください。


#### (3) 幕板の取付け

##### P ポイント


- 幕板Bの場合は、幕板Bを取付ける前に隅コーナー取付け部品を取付けてください。  
P53、3-5 幕板Bコーナーブロック(入隅用)の取付け参照

5


施工  
異形部分の



幕板を幕板取付け材より15mmはね出して【ネジ】で固定してください。




### 3-4 幕板コーナーブロック(入隅用)の取付け




①幕板にφ3.5の写し穴をあけてください。

②幕板コーナーブロック(入隅)を幕板に【ネジ】で取付けてください。

### 3-5 幕板Bコーナーブロック(入隅用)の取付け




①幕板Bを取付ける前に、コーナーブロック入隅用取付け部品を幕板B取付け材に【ネジ】で取付けてください。



②幕板Bを取付け後、幕板Bコーナーブロック(入隅)を入隅コーナー取付け部品に【ネジ】で取付けてください。

・手締めで行ってください。




## 6 オプションの施工

### 1. 幕板照明(シンプルラインライト)の取付け


※幕板を取付ける前に取付けしてください。  
※幕板取付け材Bも同様の取付け方です。

#### 1-1 照明固定部品の取付け



照明固定部品を幕板の取付け位置にスライドして挿入してください。

#### 1-2 シンプルラインライトの取付け



シンプルラインライトを照明固定部品にはめ込んでください。

## 2. 点検口


### 2-1 設置上の注意事項(点検口タイル)

#### P ポイント

- 点検口タイルの設置箇所には制限があります。タイルデッキの設置プランをご確認頂き、必要に応じて点検口タイルの位置を調整してください。
- 下記は点検口タイル設置可能範囲を示します。



：点検口タイル設置可能範囲



：メイン(最上段)デッキ


1 : 1段目ステップ

2 : 2段目ステップ

#### P ポイント

- 軸体側を含め、タイルデッキ外周部を除く範囲のタイルを点検口タイルに置替え可能です。
- テラス接続時の柱設置箇所への配置はできません。

### 2-2 本体用大引が片側のみ点検口を受ける位置にある場合



本体用大引に対して、点検口を支持する大引を600mmピッチで追加してください。


#### P ポイント

- 端部の本体用大引を利用して、点検口を設置することはできません。タイルが固定できなくなります。


## 2. つづき

### 2-3 大引き・根太の取付け


①大引きピッチが600になるように大引きを取付けてください。



②根太ピッチが600になるように根太を取付けてください。






## 2-4 タイルの貼付け



①点検口周りのタイルを貼ってください。

### P ポイント

- 大引き・根太の外側のV溝からはみ出ないように貼ってください。
- 点検口を入れるスペースとして605mm×605mmを確保してください。
- 点検口が乗る大引面〇部にマスキングをしてください。(周囲のタイルを接着した際、はみ出した接着剤を残さないでください。)




②タイル間に目地材を入れてください。

### P ポイント

- 目地材はタイルからはみ出ないようにしてください。

## 2. つづき


### 2-5 点検口の組立て




①点検口サイドフレームの端部に点検口サイドフレーム端部プロックを貼付けてください。

②点検口タイルの端部を除く穴（6ヶ所）にプラグを入れてください。

③点検口タイル側面に点検口サイドフレームを【ネジ】で取付けてください。




**P ポイント**  
●手締めで行ってください。（※1）





④点検口把手を点検口把手サイドと【ネジ】で取付けてください。

**P ポイント**  
●手締めで行ってください。（※1）



## 2-6 セッティングブロックの取付け




大引きに、セッティングブロックを貼付けてください。

### P ポイント

- セッティングブロックは、端部の下地材用に2ヶ所、中央の下地材用に4ヶ所貼付けてください。端部の下地材の位置は根太のフインに当たる位置にしてください。セッティングブロックは5mmすき間ができるように貼付けてください。

## 2-7 緩衝材の取付け




①点検口下地材の端部、中央に緩衝材を貼付けてください。

②点検口下地材キャップを【ネジ】で固定してください。（各1ヶ所、側面）

③点検口タイル裏面のコーナー部に緩衝材を貼付けてください。

## 2-8 点検口の取付け



点検口タイルを取付けてください。

## 7 関連商品への取付け

### 1. テラスとの接続

※テラス本体の取付けは各製品の取付け説明書を参照してください。

※テラスSCと接続する場合は「テラス(デッキ接続)取付説明書(N007)」を参照してください。


#### 1-1 設置上の注意事項(テラス接続)

##### P ポイント


- テラス柱との接続箇所には制限があります。タイルデッキの基礎部材位置を確認し、必要に応じてテラス柱の位置を調整してください。

##### 【柱設置可否の判定方法】

- ①大引きと根太の配置を確認してください。
- ②テラス柱が大引きと根太に干渉しないか確認してください。



- ③タイルの切欠き加工制限に納まっているか確認してください。




##### ●設置可能な組み合わせ例

□タイルデッキ出幅1800の場合


・設置可能なテラス(スピーネ)

出幅 3尺、4尺、5尺



##### P ポイント


※出幅4尺接続の場合、タイルデッキの大引きの配列を変える必要があります。



●P ポイント


※テラス柱が端部のタイルにくる場合、制限から外れてもタイルの分割加工して取付けることが可能ですが。中間のタイルを分割加工して取付けることはできません。

## 1-2 タイルデッキ床面の加工



切欠き可能範囲で上記の切欠きを行なってください。

## 1-3 補助根太の取付け



A部詳細図

柱を設置する箇所には補助根太を1本追加し、柱の両側に補助根太を設置してください。  
※柱が根太の近くにあり、補助根太が入らない場合は追加は不要です。

# 1. つづき



## 1-4 テラス柱カバーの取付け

「11.タイルの取付け」を参照し、柱まわりのタイルを貼ってください。




- くり抜き加工のタイルを貼り付ける場合、柱にキズがつかないように養生した上で、テラスの屋根を付ける前に柱上部からタイルを通して貼り付けてください。


## 1-5 テラス柱カバーの取付け




【柱単独仕様の場合】



【雨どい付き仕様の場合】



【タイルの保護】



【接着剤の充填】  
※70柱の例です。



- ①テラス柱カバーを仮置きして、周辺をマスキングしてください。
- ②柱カバー裏面にシーリング材を充填してください。
- ③テラス柱カバーを取付けてください。

- 接着剤は柱カバー裏面全体に十分な量を塗布してください。
- Gループ用のデザイン樋接続の場合、メンテナンスのため、テラス柱カバーの高さでフレームカバーを分割して取付けてください。

## 8 多段幕板を途中で止める(切断)場合の幕板の納め方



### 1. 幕板Aの場合

※作業は必ず下の段から行なってください。




#### お願い

- 幕板取付材、幕板の取付寸法に注意してください。



※束柱の端部から-50mmの位置に幕板取付材を合わせてください。  
※幕板取付材より15mmはね出した位置で取付けてください。

- ①幕板取付材の取付け。
- ②セッティングブロックの貼り付け。
- ③基礎部材のレベル確認。
- ④タイルの取付け。
- ⑤目地材の貼り付け。
- ⑥幕板の取付け。



- ⑦幕板コーナーブロック出隅用を、端部から31mmの位置で切断加工してください。




#### POINT

- 幕板コーナーブロックのネジ止めしない方の切断位置に印をつけて切断加工をしてください。  
※切断加工する場所に注意してください。




#### お願い

- 切断した部分は外側から見えないように注意してください。
- 切断時は部品の表面にキズがつかないように注意してください。
- 切断面のバリは取り除いてください。



- ⑧幕板コーナーブロック出隅用(加工済み)を幕板に【ネジ】で取付けてください。



- ⑨溝フタを取付けてください。


## 2. 幕板Bの場合

※作業は必ず下の段から行なってください。




### お願い

- 幕板B取付材、幕板Bの取付寸法に注意してください。





※東柱の端部から-50mmの位置に幕板B取付材を合わせてください。



※幕板B取付材より15mmはね出した位置で取付けてください。

- ①幕板B取付材の取付け。
- ②セッティングブロックの貼り付け。
- ③基礎部材のレベル確認。
- ④タイルの取付け。
- ⑤目地材の貼り付け。



- ⑥出隅コーナー取付部品をコーナー部より外側の位置で切断加工してください。




- 出隅コーナー取付部品の切断位置に印をつけて切断加工をしてください。




### お願い

- 切断時に変形しないように注意してください。
- 切削した部分は外側から見えないように注意してください。
- 切削面のバリは取り除いてください。

- ⑦出隅コーナー取付部品(加工済み)を幕板B取付材に【ネジ】で取付けてください。




- ⑧幕板Bの取付け。



⑨幕板Bコーナーブロックを出隅コーナー取付部品(加工済み)に、上から差し込んで幕板Bと幕板Bコーナーブロックの接する部分にマスキングテープを貼付けてください。

### P ポイント

- 接着剤が幕板にはみ出してもいいように、マスキングテープで保護してください。



⑩出隅コーナー取付部品(加工済み)と幕板Bの指定の箇所に接着剤を塗付してください。

### P ポイント

- 部材表面にゴミ、ホコリ、水濡れ等がないか確認してください。  
水濡れなどがある場合はふき取ってから接着剤を塗布してください。


### お願い

- 接着剤はタイルの貼付けで使用したものをお使いください。

### 注意

- 作業時には手袋、長袖等を着用して皮膚を保護してください。  
※本接着剤は体质によっては、まれにかぶれる場合があります。


## 2. つづき



⑪幕板Bコーナーブロックを出隅コーナー取付部品(加工済み)に、上から差し込んで取付けてください。



- 接着剤がついたマスキングテープを取り除いてください。



⑫養生テープ等で固定してください。




- 接着剤が硬化するまで動かさないでください。

接着剤の初期硬化目安




## 9 梱包明細表

### 大引きセット

名 称	略 図	員 数					
		1本入り		2本入り			
		L2330	L2930	L3530	L2330	L2930	L3530
8LAY01AB	8LAY02AB	8LAY03AB	8LAY04AB	8LAY05AB	8LAY06AB		
大引き		1	1	1	2	2	2

### 大引きセット

名 称	略 図	員 数					
		1本入り		2本入り			
		L1800	L3600	L300	L600	L1800	L3600
8LAY07AB	8LAY08AB	8LAZ01AB	8LAY09AB	8LAY10AB	8LAY11AB		
大引き 連結用		1	1	2	2	2	2

### 大引き連結部品セット

名 称	略 図	員 数				名 称	略 図	員 数					
		連棟用		段床用				連棟用		段床用			
		2個入り	3個入り	2個入り	3個入り			2個入り	3個入り	2個入り	3個入り		
8LAY12ZZ	8LAY13ZZ	8LAY14ZZ	8LAY15ZZ										
大引き連結部品		2	3	—	—	φ4×75 ナベタッピンネジ1種		—	—	4	6		
大引き固定部品		—	—	2	3	φ4×13ナベドリルネジ		17	26	4	6		

### 幕板セット ※アルミ形材色

名 称	略 図	員 数									
		正面(1本入り)		正面連結用(1本入り)		側面(2本入り)					
		L2360	L2960	L3560	L1800	L3600	L1200	L1800	L2400	L3000	L3600
8LAY16□□	8LAY17□□	8LAY18□□	8LAY19□□	8LAY20□□	8LAY21□□	8LAY22□□	8LAY23□□	8LAY24□□	8LAY25□□		
幕板		1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
幕板取付け材		1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
溝フタ		1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
幕板連結部品		—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
セッティングブロック		4	5	6	3	6	4	6	8	10	12

## 幕板セット ※エンボス調色

名 称	略 図	員 数									
		正面(1本入り)			正面連結用(1本入り)			側面(2本入り)			
		L2360	L2960	L3560	L1800	L3600	L1200	L1800	L2400	L3000	L3600
		8LAZ02□□	8LAZ03□□	8LAZ04□□	8LAZ05□□	8LAZ06□□	8LAZ07□□	8LAZ08□□	8LAZ09□□	8LAZ10□□	8LAZ11□□
幕板B		1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
幕板B取付け材		1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
幕板B連結部品		—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
φ4×8ナベ小ネジ(バネ座金組込)		—	—	—	4	4	—	—	—	—	—
セッティングブロック		4	5	6	3	6	4	6	8	10	12

## タイルセット

名 称	略 図	員 数	
		2枚入り	2枚入り
		8LAY26□□	8LAZ12□□
600角タイル		2	—
ハーフタイル		—	2



## 幕板コーナーブロック ※アルミ形材色



名 称	略 図	員 数		名 称	略 図	員 数	
		出隅用(1個入り)	入隅用(1個入り)			出隅用(1個入り)	入隅用(1個入り)
		8LAY27□□	8LAY28□□			8LAY27□□	8LAY28□□
幕板コーナーブロック(出隅)		1	—	幕板コーナーブロック(入隅)		—	1
				φ4×13ナベドリルネジ		2	2


## 幕板コーナーブロック ※エンボス調色



名 称	略 図	員 数		名 称	略 図	員 数	
		出隅用(1個入り)	入隅用(1個入り)			出隅用(1個入り)	入隅用(1個入り)
		8LAZ15□□	8LAZ16□□			8LAZ15□□	8LAZ16□□
幕板Bコーナーブロック(出隅)		1	—	幕板Bコーナーブロック(入隅)		—	1
出隅コーナー取付け部品		1	—	入隅コーナー取付け部品		—	1
φ4×13ナベドリルネジ		4	4	φ4×25サラタッピンネジ3種		—	1
				M5×15六角高ナット		—	1

目地材セット					
名 称				略 図	員 数
目地材					
3本入り	6本入り	6本入り			
L1800	L595	L295			
8LAY29□	8LAY30□	8LAZ17□			
3	6	6			


根太セット					
名 称	略 図	員 数			
		A(2本入り)	A(5本入り)		
L665	L1265	L665	L1265		
8LAY31AB	8LAY32AB	8LAY33AB	8LAY34AB		
根太		2	2	5	5
補助根太		4	4	10	10

根太セット					
名 称	略 図	員 数			
		C(2本入り)	C(5本入り)		
L455	L1055	L455	L1055		
8LAY39AB	8LAY40AB	8LAY41AB	8LAY42AB		
根太		2	2	5	5
補助根太		4	4	10	10

根太セット					
名 称	略 図	員 数			
		B(2本入り)	B(5本入り)		
L525	L1125	L525	L1125		
8LAY35AB	8LAY36AB	8LAY37AB	8LAY38AB		
根太		2	2	5	5
補助根太		4	4	10	10

根太セット					
名 称	略 図	員 数			
		D(2本入り)	D(5本入り)		
L225		L225			
8LAZ18AB		8LAZ19AB			
根太		2		5	
補助根太		4		10	

基本部品セット					
名 称				略 図	員 数
取付説明書(E435)				—	1
取扱説明書(UE101)				—	1
φ4×13ナベドリルネジ				(+/-)	160

躯体見切り材セット					
名 称				略 図	員 数
躯体見切り材					1

## 段床用部材セット

名 称	略 図	員 数				
		1本入り				
		L1200	L1800	L2400	L3000	L3600
8LAY45AB	8LAY46AB	8LAY47AB	8LAY48AB	8LAY49AB		
段床用部材		1	1	1	1	1
φ4×13ナベドリルネジ(アンバー色)		2	4	4	6	6

## 照明取付け部品セット

名 称	略 図	員 数	
		2個入り	
		8LAY50ZZ	
照明固定部品			2

## 入隅用柱セット


名 称	略 図	員 数	
		1本入り	
		L470	8LAY51AB
入隅用柱			1
束柱固定金具			1
φ5×35セルフタッピングアンカー			1
φ4×25ナベタッピンネジ2種			2
φ4×13ナベドリルネジ			1


## 束柱Aセット


名 称	略 図	員 数				名 称	略 図	員 数			
		1本入り	4本入り	6本入り	9本入り			1本入り	4本入り	6本入り	9本入り
		8LDA77AB	8LDA78AB	8LDA79AB	8LDA80AB			8LDA77AB	8LDA78AB	8LDA79AB	8LDA80AB
束柱A		1	4	6	9	φ5×35 セルフタッピングアンカー		1	4	6	9
束柱固定金具		1	4	6	9	φ4×13ナベドリルネジ		5	20	30	45








## 束柱Bセット



名 称	略 図	員 数			名 称	略 図	員 数		
		1本入り	4本入り	6本入り			1本入り	4本入り	6本入り
		8LDA83AB	8LDA84AB	8LDA85AB			8LDA83AB	8LDA84AB	8LDA85AB
束柱B		1	4	6	φ5×35セルフタッピングアンカー		1	4	6
					φ4×19ナベドリルネジ		9	36	54
束柱固定金具		1	4	6					

筋交いセット								
名 称	略 図	員 数			名 称	略 図	員 数	
		2本入り	3本入り				2本入り	3本入り
筋交い		2	3		筋交いキャップ		4	6
					φ4×25ナベドリルネジ		4	6

外装用弹性接着剤								
名 称	略 図	員 数			接着剤用アダプターノズル			員 数
		1本入り	8KBQ01ZZ		名 称	略 図	員 数	
外装用弹性接着剤		1			接着剤用アダプターノズルセット (760㎖カートリッジ用)		1	

タイル切断刃								
名 称	略 図	員 数			ドリルネジφ4×13			員 数
		1本入り	8KBQ10ZZ		名 称	略 図	員 数	
タイル用切断刃(105F)		1			φ4×13ナベドリルネジ		50	

点検口タイル 下地セット								
名 称	略 図	員 数			点検口タイル 部品セット			員 数
		1本入り	8LAZ36AB		名 称	略 図	員 数	
大引		1			点検口把手		2	
束柱A		2			点検口サイドフレーム		2	
固定金具		2			点検口把手サイド		4	
下地材		3			プラグ		6	
φ5×35セルフタッピンアンカー		2			サイドフレーム端部ブロック		4	
φ4×13ナベドリルネジ		10			緩衝材		9	

点検口タイルセット								
名 称	略 図	員 数			セッティングブロック			員 数
		1本入り	8LAZ38□□		名 称	略 図	員 数	
点検口タイル		1			φ5×10ナベタッピンネジ3種		6	
					φ4×15サラタッピンネジ2種		8	

テラス柱カバーセット					
名 称	略 図	員 数			
		8LAZ40□□	8LAZ41□□	8LAZ42□□	8LAZ43□□
テラス柱カバー(70角用)		1	-	-	-
テラス柱カバー(70角樋付用)		-	1	-	-
テラス柱カバー(90角用)		-	-	1	-
テラス柱カバー(90角樋付用)		-	-	-	1

幕板下ふさぎ材部品セット		
名 称	略 図	員 数
ふさぎ材スペーサー		10
φ4×20ナベドリルネジ		11

幕板下ふさぎ材キャップセット		
名 称	略 図	員 数
幕板下ふさぎ材キャップ		2

幕板下ふさぎ材受けセット					
名 称	略 図	員 数			
		L1200	L1800	L2400	L3000
8LAZ22AB		1	1	1	1
8LAZ23AB		3	4	5	6
8LAZ24AB					
8LAZ25AB					
φ4×13ナベドリルネジ					

幕板下ふさぎ材セット(130)					
名 称	略 図	員 数			
		L1200	L1800	L2400	L3000
8LAZ26□□		1	1	1	1
8LAZ27□□					
8LAZ28□□					
8LAZ29□□					
幕板下ふさぎ材					

幕板下ふさぎ材セット(65)					
名 称	略 図	員 数			
		L1200	L1800	L2400	L3000
8LAZ30□□		1	1	1	1
8LAZ31□□					
8LAZ32□□					
8LAZ33□□					
幕板下ふさぎ材					

取説コード  
**E435**

JZZ633831F  
201704A\_1049  
202111F\_1049