



Web取扱説明書へのご案内

Web取扱説明書は、下記サイト及び、二次元バーコードを読み取って確認・ダウンロードしてください。

また、商品に貼り付けてある商品二次元バーコードからでも確認・ダウンロード出来ます。

※通信料はお客様のご負担となります。

<https://s.lixil.com/extud125>

- カーポート
- 駐輪場
- テラス(独立)



困った場合の対処(商品二次元バーコード情報)

商品にある二次元バーコードを読み取ると商品情報が閲覧できます。



取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様の危害や損害を未然に防止するためのものです。表記記号の内容を良く理解したうえで、取扱説明書の内容(指示)にしたがってください。

警告

取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。

注意

取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物質損害のおそれがある内容を示しています。



行ってはいけない内容です。



必ず実行していただく内容です。



取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれがある内容を示しています。

本ご案内では、特に危険と思われる内容について掲載しています。詳細は、上記二次元バーコードを読み取ってWeb取扱説明書をご確認ください。

警告 屋根




降雪時には早めに雪おろし!

必ず実行

屋根が雪の重さでつぶれ落ち、ケガをするおそれがあります。

お願い

- 柱に貼付いている雪下ろし注意シールにしたがって雪おろししてください。
- 雪おろしにはプラスチック製スコップを使用してください。



注意

- 屋根の上には絶対に乗らないでください。転落するおそれがあります。
- 下回の積雪量になる前に、必ず雪下ろしをしてください。製品破損による被害のおそれがあります。
- ※雪の重さは雪の状態によって大きく変化します。特に雪先の雪は重くなります。
- ※雪下ろしの際、雪はできるだけ薄く下ろしてください。雪を残すと氷状になり、たいへん重くなります。
- ※雪下ろしの際、絶対に水をかけないでください。雪が氷状になり、さらに重くなります。

新雪	湿雪	積雪(目安)
新しく降った粉状の雪 (雪比重: 0.3)	水分を含んだやや重い雪・降り積もって圧縮された雪 (雪比重: 0.5)	水分を含んで凍っている程の大きな雪 (雪比重: 0.7)
積雪量(目安) cm	積雪量(目安) cm	積雪量(目安) cm


警告 柱



電線を巻き付けない!

禁止

漏電により感電するおそれがあります。



注意 屋根



屋根の上に乗らない、物を載せない!

禁止

落ちてケガをするおそれがあります。



屋根材に火を近づけない!

禁止

火事になるおそれがあります。





必ず実行


年1回の定期点検!


- ネジ、ボルト類がゆるんでいると、重大な事故につながるおそれがあります。ネジがゆるんでいた場合には、絞め直してください。
- ボルトがゆるんでいた場合には、リクシルへ修理を依頼し、新しいものと交換してください。

⚠️ 注意 全般


 **ネジ、ボルト類はゆるめない!**
ケガをしたり、重大な事故につながるおそれがあります。
禁止

 **製品の分解・改造禁止!**
ケガをしたり、重大な事故につながるおそれがあります。
禁止

 **弊社指定以外の付属品の取付禁止!**
部材の変形・破損してケガをするおそれがあります。
禁止

 **頭上に注意!**
頭をぶつけてケガをするおそれがあります。
必ず実行

⚠️ 注意 樋


 **清掃時は手袋や割り箸、細いブラシを使用!**
ケガをするおそれがあります。
必ず実行


商品保障について

本書は、当社の商品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に故障・損傷などの不具合(以下「不具合」といいます)が発生した場合には、お取り扱いの施工店、工務店、販売店に修理を依頼してください。当社支店・営業所、お客様相談センターにてもご相談を承ります。


- (1)保証者**
株式会社LIXIL
- (2)保証の対象者**
当該商品の所有者
- (3)対象商品**
LIXILブランドで発売しているエクステリア商品、ガーデンリビング ファニチャー&グッズ商品
- (4)保証内容**
取扱い説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に発生した不具合については、下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。
- (5)保証期間**
当該商品の施工完了日(お引き渡し日※)から起算して2年間。(電装部品及び木製部品については1年間。ラッピングシートの“浮き”や“はがれ”およびそれに伴う“著しい変色”については5年間。)ただし、施工を伴わない商品及びガーデンリビング ファニチャー&グッズ商品についてはご購入された日から起算して1年間。
※注)新築分譲住宅の場合は、建築主さまへの引渡し日。
- (6)品質保証の免責事項**
保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。
 - ①当社の手配によらない第三者の加工、組立て、施工(基礎工事、取付工事、シーリング工事、電気工事など)、管理、メンテナンスなどの不備に起因する不具合(海砂や急結剤を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色、腐食、基礎寸法や取り付け寸法違いなどによる性能低下、工事中の養生不良による変色や腐食など)。
 - ②取扱い説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかったことなどに起因する不具合(例えば、雪下ろしや操作上の注意などの注意シール内容の不励行による破損など)。
 - ③表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取り付けられた場合の不具合(例えば、積雪強度、耐風圧強度、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合など)。

⚠️ 注意 サポート(オプション)

 **風当たりの強い場所、柱側に風が抜けない場所では常に使用!**
必ず実行
屋根が飛び、ケガをしたり、車を破損するおそれがあります。

 **積雪で屋根が垂れ下がる場合にはサポートを使って!**
必ず実行
屋根がぶつかり、ケガをしたり、車を破損するおそれがあります。

⚠️ 注意 柱・樋・横樋・物干し

 **柱・樋・横樋・物干しにぶら下がらない! 登らない!**
禁止
横樋に物をかけない!
落ちてケガや製品破損のおそれがあります。

- ④建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合。
- ⑤商品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗・摩耗など。木製品のささくれ、ヒビ割れ、変色、ネジ、ボルトの緩みや釘の浮きなど)や経年劣化(樹脂部分の変質・変色など)またはこれらに伴う不具合、および電池・電球などの消耗品の損傷や故障。
- ⑥商品又は部品の材料特性に伴う現象(例えば、木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、節抜け、樹液のにじみ出しなど)。
- ⑦自然現象や住環境に起因する結露などに起因する不具合(例えば、結露による凍結、サビ、カビ発生など)。
- ⑧環境が特に悪い地域又は場所に取り付けられたことに起因する腐食及び不具合(例えば、海岸地帯での塩害や大気中の砂塵・煤煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車や給湯器などの排気ガスが付着して起きる腐食や塗装はく離、異常な高温・低温・多湿による不具合、軟弱地盤による沈下や、倒壊など)。
- ⑨天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など)により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。
- ⑩実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。
- ⑪犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、またはつるや根などの植物の害、またはそれに関する不具合。
- ⑫所有者様や第三者による不当な修理や改造(必要部品の取り外し含む)に起因する不具合。
- ⑬本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。
- ⑭犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合および盗難。

※保証期間経過後の修理・交換などは有料といたします。

※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、最寄りの当社支店・営業所・お客様相談センターにお問い合わせください。

※本商品保証は日本国内においてのみ有効です。

(This warranty is availed only in Japan.)

なお 現物の取扱説明書が必要な場合は、恐れ入りますが下記サイトからご請求ください。

<https://forms.office.com/r/HjN8f72WNc>

商品についてのお問い合わせ・部品のご購入は、お客さま相談センターまで
受付時間/月～金 9:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00(ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

TEL. ☎️ 0120-126-001

取説コード

EXM-062

JZZ638097
202303_1047