



トステム株式会社

ラインアート・アコーディア 鋳物飾り 取付け説明書

■施工される方へのお願い



- 取付けの際は、ラインアート・アコーディア屋根部品セットに同梱の本体取付け説明書を併せてご使用ください。
- 本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意…取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険または物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意
●指定の個所に必ずシーリングしてください。


■取付け手順

1 鋳物飾りアーチ



▲注意
●指定の個所に必ずシーリングしてください。




2 鋳物飾りA



■取付け詳細


1 鋳物飾りアーチ

- ①角柱のV溝の位置にφ4.5穴及びφ13穴をあけてください。
- ②インプラナットM8用を挿入し、(ナベタッピンねじM5及びトラス小ねじM8で) 柱取付け金具Aを固定してください。
- ③躯体に柱取付け金具Aを固定してください。(下図)
※躯体に柱・間柱などの構造材がない場合は、ベースプレートを使用してください。
- ④柱取付け金具Aに鋳物飾りアーチを取り付けてください。(下図)
- ⑤同梱の注意書きラベルを角柱に張り付けてください。



2 鋳物飾りA

- ①角柱のV溝の位置にφ13穴をあけてください。
- ②インプラナットM8用を挿入し、鋳物飾りAを固定してください。
- ③同梱の注意書きラベルを角柱に張り付けてください。
<※角柱に雨どいが無い時は、反対の面にも同様に取付けられます。>





■インプラナットの使用方法

- ①インプラナットのタブを図のように持ち、下穴に挿入します。
- ②タブを手前に引きナットの凸部を下穴にあわせ、タブを下方へ折り曲げます。
- ③取付け金具をあわせて締め込んでください。

■納まり図(鋳物飾りアーチ)


●鋳物飾りアーチ



() 内寸法は長柱

③ 鋳物飾りB・C

■基礎穴サイズ




③ 鋳物飾りB・C

①鋳物埋込み金具用の基礎穴を掘ります。


※ランバーステージ納まりの時は必要ありません。

②角柱のV溝の位置にφ4.5穴及びφ13穴をあけてください。



鋳物飾りB：432.5
鋳物飾りC：282.5


③インプラナットM8用を挿入し、(ナベタッピンねじM5及びトラス小ねじM8で) 柱取付け金具Bを固定してください。




標準	ランバーステージ納まり
H ₁	95
	45
	鋳物飾りB
H ₂	745
	鋳物飾りC
	1045

④鋳物飾りB・Cに鋳物埋込み金具を固定してください。

※ランバーステージ納まりの時は、床板に柱取付け金具Bを先に柱芯位置に固定してください。



■ランバーステージの場合



鋳物飾りB：432.5
鋳物飾りC：282.5



■外側



⑤柱取付け金具Bに鋳物飾りB・Cを取り付けてください。

⑥鋳物埋込み金具をコンクリート(又はモルタル)で埋めてください。


※ランバーステージ納まりの時は、柱取付け金具Bに固定してください。

⑦同梱の注意書きラベルを角柱に張り付けてください。

〈※角柱に雨どいが無い時は、反対の面にも同様に張り付けられます。〉




■ランバーステージの場合




■外側

●鋳物飾りCにオーナメントを取り付ける場合




●鋳物飾りCにオーナメントを取り付けない場合




※取付け穴をねじでふさいでください。

■納まり図(鋳物飾りA・B・C)

●鋳物飾りA



●鋳物飾りB



●鋳物飾りC

