





●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■取付け上のお願

●下枠ステンレスカバーは、枠を組み立てる前に取り付けてください。

■取付け部品・ねじ一覧表


※図中の記号は、取付け部品・ねじの種類を示します。

<p>①</p>  <p>M4×6 皿小ねじ</p>	<p>②</p>  <p>下枠ステンレスカバー (外)</p>	<p>③</p> <p>※内付型にはありません。</p>  <p>下枠ステンカカバー (内)</p>
---	---	---

■取付け順序

※図は半外付型で説明しております。内付型も同様の手順ですが、③の取付はありません。


1 ②③下枠ステンレスカバー(外、内)を下枠の上にのせ、角を合わせます。(図-1)



2 左右のチリを均等にします。

3 φ3.5のドリルで、②③下枠ステンレスカバー(外、内)の穴に合わせて下枠に穴をあけます。


※φ3.5より大きなドリルを使用しないでください。ねじ止めできなくなります。



4 ①M4×6皿小ねじで固定します。

■参考納まり図

●半外付型断面図



●内付型断面図

