



■取付け図 (取付け例: ボルト20、ボルト25)




■アンクルの切断と穴あけ加工

- 切断寸法の算出
- 下記公式は、上図取付け図と同位置にアンクルを取り付け、横通しとした場合を示します。
- 本例と異なる場合は、取付け図をもとに算出願います。




(アンクル切断寸法)

取付け箇所	タイプ	公式
A 上枠	3尺用	$W - 100$
	4.5尺、6尺	$W - 46$
B 縦枠	全タイプ	$H - 22$



- 取付け穴の加工
- 取付け穴数一覧表を参考にし、それぞれ穴加工してください。



(取付け穴数一覧表)

	タイプ	加工穴数
W	3尺	2
	4.5尺	3
	6尺	4
H	2020	4
	2330	5

- 上枠 (縦枠) にあて、ねじ止めします。